형태 MGP-C□501 고감도 자기 센서 MGP-C□501





□형식 일람

| | N극 검출 | N극 검출 S극 검출 | |
|---------|------------|-------------|--|
| 노멀 오픈 | MGP-CN501 | MGP-CS501 | |
| 노멀 클로우즈 | MGP-CN5011 | MGP-CS5011 | |

용도

- ◇ 자석의 검출
- ◇ 무인 반송차의 유도


특징

- 직류 3 선식을 준비하고 있습니다.
- 검출 자극은 N 극, S 극 검출용을 준비하고 있으므로 사용용도에 따라 선택하십시요.
- 동작 표시등이 있어 동작의 확인이 용이합니다.

정격/성능


| 형식 | MGP-CN501 | MGP-CN5011 | MGP-CS501 | MGP-CS5011 |
|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 검출면 | 전면 | | | |
| 검출 감도 | 500μT±100μT | | | |
| 전원 전압 | DC12V ~ 24 V (사용 전압 범위 : DC10V ~ 30 V) | | | |
| 소비 전류 | DC15mA 이하 | | | |
| 출력 | NPN 트랜지스터 오픈 콜렉트 DC30V DC50mA 이하 | | | |
| 출력 잔류 전압 | DC1V 이하 (부하 전류 50 mA) | | | |
| | 노멀 오픈 | 노멀 클로우즈 | | 노멀 클로우즈 |
| 동작 형태 | (자계유로 출력 ON) | (자계유로 출력 OFF) | (자계유로 출력 ON) | (자계유로 출력 OFF) |
| 동작 표시 | 적색 LED (출력 ON시 점등) | | | |
| 응답 시간 | 300μs 01តិ | | | |
| 히스테리시스 | 30µT 이하 (30×30×t1.5 mm 고무판자석에 의한다) | | | |
| 검출극성 | N극 S극 | | I I | |
| 참고 검출 거리 | 53 mm (※MG50-1 시리즈) | | | |
| 사용 설정 거리 | 5 ~ 37 mm (※MG50-1 시리즈) | | | |
| 사용 온도 범위 | -10 ~ 60℃(보존시 : -20 ~ 65℃) | | | |
| 사용 습도 범위 | 90%RH 이하 (보존시 : 90%RH 이하) | | | |
| 내전압 | AC500V 50/60 Hz 1 분간 (충전부 일괄과 케이스간) | | | |
| 절연 저항 | 100 MΩ이상 DC500V 메가에서 (충전부 일괄과 케이스간) | | | |
| 내진동 | 내구 : 10 ~ 55 Hz 복진폭 1.5 mm X, Y, Z 방향 각 2 시간 (비 통전시) | | | |
| 내충격 | 내구 : 500 m/s2 (약 50 G) X, Y, Z 방향 각 3 회 (비 통전시) | | | |
| 보호 구조 | IP65 | | | |
| 케이스 재질 | ABS 수지 (너트 : ABS/PC 수지) | | | |
| 케이블 | φ4, 3심 환형 코드 (기름에 강함, 내열) 도체 단면적 0.2㎜ 길이 1 m | | | |
| 중량 | 약 30 g | | | |

외형 치수도





| 선색 | 신호명 |
|----|-----|
| 다 | Vcc |
| 흑 | OUT |
| 청 | GND |


출력 회로



검출 영역도와 역극성 자속의 주의점(대표예)







취급상의 주의

- 1. 당자기 센서의 설치 부분이나 주변에 자성체가 있는 경우는 당자기 센서와 마그넷 테이프의 거리 이상으로 떼어 놓아, 충분히 검출 특성을 확인의 뒤에 사용해 주세요.
- 2. 자기 센서의 부착 부근에 잔류 자기를 가진 자성 금속이 있으면 검출 특성이 변화합니다. 충분히 확인 후 사용해 주세요.
- 3. 부속 너트를 사용하고, 0.5 Nm 이하의 토르크로 단단히 조여 주세요.
- 4. 그 외 주의 사항에 관해서는 자기 센서 일반 사용상의 주의를 참조해 주세요.

※다른 상세한 사양에 대해서는, 시방서를 참조해 주세요.